


Im Auftrag der Firma
 Toggenburger Baustofflabor
 Schlossackerstrasse 20
 8404 Winterthur

Werk Nr , Name
 521 | UP Hard, RC Platz



Toggenburger AG
 Kieswerke u. Transporte
 8404 Winterthur
 Schlossackerstrasse 20
 Tel. 052/244 11 11
 Telefax: 052/244 13 29

GK - Prüfprotokoll Prüfzeugnis Nr: 111024-100801-
 Mat-Nr: 100801 Bezeichnung: RC-Kiesgemisch B 0-45

Prüfung nach SN EN 933-1

Hersteller: UP Hard, RC Platz Entnahmeort: Deponie Kieswerk Lieferschein: Auto-Nr:	Körnungsart: n...normale Herkunft: recycliert Lieferant:	KW: 43/2011 Entnahmedatum: 24.Okt.2011 Prüfdatum: 27.Okt.2011
---	--	--


Feuchte	Abschlämbbare Bestandteile	Rohdichte
Tara: 4645 g Probemenge nass: 16688 g Probemenge trocken: 16020 g Feuchte: 5,9 % Absorption: %	Probemenge (M1): g Rückst. 0,063 Sieb (M2): g Rückst. in Schale (P): g Abschlämbbare: %	Volumen: m³ Probemenge: g Probemenge + Wasser: g Rohdichte: kg/m³

Schüttdichte	Kornfestigkeit	Mürbkorngehalt:
Angeliefert: kg/m³ Trocken: kg/m³	Angeliefert: N/mm² Trocken: N/mm²	%

Kornform: %	Breckkorn: %	Ecs: s
	Kantkorn: %	
	Rundkorn: %	

Bemerkung: **Probe gewaschen**

	Einwaage trocken: 11375 g					Siebverlust: 0,04 %					Kennwert: 2,35				
Sieb	Boden	0,063	0,5	1	2	5,6	11,2	22,4	45	90					
Rück (g)	583	1362	492	585	1568	1972	2388	1657	764						
Rück (%)	100,0	94,9	82,9	78,6	73,4	59,6	42,3	21,3	6,7	0,0					
Dg (%)	0,0	5,1	17,1	21,4	26,6	40,4	57,7	78,7	93,3	100,0					



Die Probe wurde entnommen von: Ch. Meile

Winterthur, 27.10.2011

Unterschrift: _____
 Ch. Meile

Prüfstellenleiter: _____
 B.Löpfe (Betontechn. FHA)