


Im Auftrag der Firma
 Toggenburger Baustofflabor
 Schlossackerstrasse 20
 8404 Winterthur

Werk Nr , Name
 521 | UP Hard, RC Platz



GK - Prüfprotokoll Prüfzeugnis Nr: 111024-100804-
 Mat-Nr: **100804** Bezeichnung: **RC-Asphaltgranulatgemisch 0-22**

Toggenburger AG
 Kieswerke u. Transporte
 8404 Winterthur
 Schlossackerstrasse 20
 Tel. 052/244 11 11
 Telefax: 052/244 13 29

Prüfung nach SN EN 933-1

Hersteller: UP Hard, RC Platz	Körnungsart: n...normale	KW: 43/2011
Entnahmeort: Deponie Kieswerk	Herkunft: recycliert	Entnahmedatum: 24.Okt.2011
Lieferschein: Auto-Nr:	Lieferant:	Prüfdatum: 25.Okt.2011


Feuchte	Abschlämbbare Bestandteile	Rohdichte
Tara: 2590 g	Probemenge (M1): g	Volumen: m³
Probemenge nass: 6376 g	Rückst. 0,063 Sieb (M2): g	Probemenge: g
Probemenge trocken: 6290 g	Rückst. in Schale (P): g	Probemenge + Wasser: g
Feuchte: 2,3 %	Abschlämbbare: %	Rohdichte: kg/m³
Absorption: %		

Schüttdichte	Kornfestigkeit	Mürbkorngehalt:
Angeliefert: kg/m³	Angeliefert: N/mm²	%
Trocken: kg/m³	Trocken: N/mm²	Humintest:

Kornform: %	Breckkorn: %	Ecs: s
	Kantkorn: %	
	Rundkorn: %	

Bemerkung:

	Einwaage trocken: 3698 g					Siebverlust: %							Kennwert: 4,22	
Sieb	Boden	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	31,5	63		
Rück (g)	12	28	93	199	304	488	692	887	841	154				
Rück (%)	100,0	99,7	98,9	96,4	91,0	82,8	69,6	50,9	26,9	4,2	0,0	0,0		
Dg (%)	0,0	0,3	1,1	3,6	9,0	17,2	30,4	49,1	73,1	95,8	100,0	100,0		



Die Probe wurde entnommen von: Ch. Meile

Winterthur, 27.10.2011

Unterschrift: _____
 M. Gambarini

Prüfstellenleiter: _____
 B.Löpfe (Betontechn. FHA)