


Im Auftrag der Firma
 Toggenburger Baustofflabor
 Schlossackerstrasse 20
 8404 Winterthur

Werk Nr , Name
 521 | UP Hard, RC Platz



Toggenburger AG
 Kieswerke u. Transporte
 8404 Winterthur
 Schlossackerstrasse 20
 Tel. 052/244 11 11
 Telefax: 052/244 13 29

GK - Prüfprotokoll

Prüfzeugnis Nr: 111024-100811-

Mat-Nr: 100811

Bezeichnung: **RC-Mischgranulatgemisch 0-16**

Prüfung nach SN EN 933-1

Hersteller: **UP Hard, RC Platz**
 Entnahmeort: **Deponie Kieswerk**
 Lieferschein:
 Auto-Nr:


Körnungsart: **n...normale**
 Herkunft: **recycliert**
 Lieferant:

KW: **43/2011**
 Entnahmedatum: **24.Okt.2011**
 Prüfdatum: **25.Okt.2011**

Feuchte Tara: 2584 g Probemenge nass: 6080 g Probemenge trocken: 5807 g Feuchte: 8,5 % Absorption: %	Abschlämbbare Bestandteile Probemenge (M1): g Rückst. 0,063 Sieb (M2): g Rückst. in Schale (P): g Abschlämbbare: %	Rohdichte Volumen: m³ Probemenge: g Probemenge + Wasser: g Rohdichte: kg/m³
Schüttdichte Angeliefert: kg/m³ Trocken: kg/m³	Kornfestigkeit Angeliefert: N/mm² Trocken: N/mm²	Mürbkorngehalt: % Humintest:
Kornform: %	Brechkorn: % Kantkorn: % Rundkorn: %	Ecs: s

Bemerkung:

	Einwaage trocken: 3229 g	Siebverlust: %	Kennwert: 2,08											
Sieb	Boden	0,063	0,5	1	2	5,6	11,2	22,4	45					
Rück (g)	93	628	246	312	643	622	685							
Rück (%)	100,0	97,1	77,7	70,1	60,4	40,5	21,2	0,0	0,0					
Dg (%)	0,0	2,9	22,3	29,9	39,6	59,5	78,8	100,0	100,0					



Die Probe wurde entnommen von: Ch. Meile

Winterthur, 27.10.2011

Unterschrift: _____
 M. Gambarini

Prüfstellenleiter: _____
 B.Löpfe (Betontechn. FHA)